



列印日期：111年01月06日  
報告聯繫人：謝德城  
聯絡電話：037-480258

檢驗室名稱：景泰環境檢驗室

檢驗室地址：苗栗縣竹南鎮佳興里光復路381巷13號

### 固定污染源空氣污染物排放檢測檢驗報告頁

受測單位：漢泰先進材料股份有限公司二廠  
採樣單位：景泰順檢驗股份有限公司  
採樣位置：P001  
檢測目的：其他(環保法規用途)(Z)  
樣品特性：排放管道檢測

行程編號：FXAA211229A02  
報告編號：FX110A00646  
報告日期：111年01月06日  
採樣日期：110年12月29日  
收樣日期：110年12月29日

檢測結果				
檢測項目	單位	檢測值	檢測方法	備註
氮氧化物	ppm	ND	NIEA A411.75C	
二氧化硫	ppm	1.4	NIEA A413.75C	
氧氣	%	20.9	NIEA A432.74C	

#### 【備註】

- (一) 高於方法偵測極限，但小於可定量偵測極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- (二) 低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- (三) 依據本公司送環境檢驗所核備之空氣污染物IDL/MDL值：氮氧化物0.482 ppm

本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
空氣採樣類：周依宣(FXA-06)、魏吉利(FXA-04)、羅國堯(FXA-05)、陳俊榕(FXA-07)  
無機檢測類：周依宣(FXI-07)  
檢驗室主管/報告簽署人(簽名)：

周 依 宣

測試機構名稱：景泰順檢驗股份有限公司  
檢驗室名稱：景泰環境檢驗室  
機構負責人：周宗緯  
檢驗室主管：周依宣

